

# Synthèse par commune

**Valmont**

*Seine-Maritime*

Commune 76719

Indice	Légende	Type de Report	Origine Probable	Documents
76719-001	Indice recensé en archive(s) - non visible sur le terrain	Parcelle	Carrière à ciel ouvert	
76719-001	Indice recensé en archive(s) - non visible sur le terrain	Parcelle	Carrière à ciel ouvert	1856 à 1860 / Entretien RD n°20 / Matériaux extraits : Silex / Parcelle en "bois-taillis"
76719-001	Indice recensé en archive(s) - non visible sur le terrain	Parcelle	Carrière à ciel ouvert	1866-1870 - CO / RD n°20 / Matériaux extraits : Silex / Parcelle en "bois-taillis"
76719-002	Indice recensé en archive(s) - non visible sur le terrain	Parcelle	Carrière à ciel ouvert	Entretien RD n°20 / Matériaux extraits : Marne / Parcelle en herbage
76719-003	Indice recensé en archive(s) - non visible sur le terrain	Parcelle	Carrière à ciel ouvert	1881-1885 - CO / Entretien RD n°20 / Matériaux extraits : Silex / Parcelle en labour
76719-003	Indice recensé en archive(s) - non visible sur le terrain	Parcelle	Carrière à ciel ouvert	Entretien RD n°20 / Matériaux extraits : Silex / Parcelle en labour
76719-004	Indice recensé en archive(s) - non visible sur le terrain	Parcelle	Carrière à ciel ouvert	Entretien RD n°20 / Matériaux extraits : Silex / Parcelle en "Bois-taillis"
76719-005	Indice recensé en archive(s) - non visible sur le terrain	Parcelle	Carrière à ciel ouvert	Entretien des chemins vicinaux / Matériaux extraits : Silex / Parcelle en Bois-taillis
76719-006	Indice recensé en archive(s) - non visible sur le terrain	Parcelle	Carrière à ciel ouvert	1871-1875 - CO / Entretien RD n°20 / Matériaux extraits : Silex-Marne / Doute sur la référence "B108" du fait de l'incohérence avec les matériaux potentiellement extraits. Localisation C 108 très probable / Parcelle en labor
76719-006	Indice recensé en archive(s) - non visible sur le terrain	Parcelle	Carrière à ciel ouvert	1876-1880 - CO / Entretien RD n°20 / Matériaux extraits : Silex-Marne / Localisation B108 improbable, parcelle C108 privilégiée / Parcelle en labor
76719-007	Indice recensé en archive(s) - non visible sur le terrain	Parcelle	Indéterminé	Entretien Chemin Vicinal Ordinaire (CVO) n°11 / Matériaux extraits : Marne / Parcelle en Bois-taillis
76719-008	Indice recensé en archive(s) - non visible sur le terrain	Parcelle	Carrière à ciel ouvert	Sans précisions
76719-009	Indice recensé en archive(s) - non visible sur le terrain	Parcelle	Carrière à ciel ouvert	1866-1870 - CO / Entretien de la RD n°20 / Matériaux extraits : Silex / Parcelle en labour
76719-009	Indice recensé en archive(s) - non visible sur le terrain	Parcelle	Carrière à ciel ouvert	1871-1875 - CO / RD n°20 / Matériaux extraits : Silex-Marne / Parcelle en labour

Indice	Légende	Type de Report	Origine Probable	Documents
76719-010	Indice recensé en archive(s) - non visible sur le terrain	Parcelle	Carrière à ciel ouvert	1866-1870 - CO / Entretien de la RD n°20 / Matériaux extraits : Silex / Parcelle en bois-taillis
76719-011	Indice recensé en archive(s) - non visible sur le terrain	Parcelle	Carrière à ciel ouvert	Entretien de la RD n°20 / Matériaux extraits : Silex / Parcelle en labour
76719-011	Indice recensé en archive(s) - non visible sur le terrain	Parcelle	Carrière à ciel ouvert	1876-1880 - CO / Entretien de la RD n°20 / Matériaux extraits : Silex / Parcelle en labour
76719-011	Indice recensé en archive(s) - non visible sur le terrain	Parcelle	Carrière à ciel ouvert	1881-1885 - CO / Entretien de la RD n°20 / Matériaux extraits : Silex / Parcelle en labour
76719-012	Indice recensé en archive(s) - visible sur le terrain	Parcelle	Carrière à ciel ouvert	1856 à 1860 / Entretien de la RD n°20 / Matériaux extraits : Silex / Parcelle en labour
76719-012	Indice recensé en archive(s) - visible sur le terrain	Parcelle	Carrière à ciel ouvert	1876-1880 - CO / Entretien de la RD n°20 / Matériaux extraits : Silex / Parcelle en labour
76719-013	Indice recensé en archive(s) - non visible sur le terrain	Parcelle	Carrière à ciel ouvert	Entretien des chemins vicinaux / Parcelle en Bois-Taillis
76719-013	Indice recensé en archive(s) - non visible sur le terrain	Parcelle	Carrière à ciel ouvert	Entretien du CVO n°11 / Matériaux extraits : Silex / Parcelle en Bois-Taillis
76719-014	Indice recensé en archive(s) - non visible sur le terrain	Parcelle	Indéterminé	Sans information complémentaire
76719-015	Indice recensé en archive(s) - non visible sur le terrain	Parcelle	Carrière à ciel ouvert	1866-1870 - CO / Entretien de la RD n°20 / Matériaux extraits : Silex / Parcelle en bois-taillis
76719-016	Indice recensé en archive(s) - non visible sur le terrain	Parcelle	Carrière à ciel ouvert	1866-1870 - CO / Entretien RD n°20 / Matériaux extraits : Silex / Parcelle en Bois-Taillis
76719-016	Indice recensé en archive(s) - non visible sur le terrain	Parcelle	Carrière à ciel ouvert	1861-1865 - CO / Entretien de la RD n°20 / Matériaux extraits : Silex-Marne / Parcelle en bois-taillis
76719-016	Indice recensé en archive(s) - non visible sur le terrain	Parcelle	Carrière à ciel ouvert	Entretien RD n°20 / Matériaux extraits : Marne / Parcelle en Bois-Taillis
76719-016	Indice recensé en archive(s) - non visible sur le terrain	Parcelle	Carrière à ciel ouvert	Entretien RD n°20 / Matériaux extraits : Silex / Parcelle en Bois-Taillis
76719-016	Indice recensé en archive(s) - non visible sur le terrain	Parcelle	Carrière à ciel ouvert	1856 à 1860 / Entretien RD n°20 / Matériaux extraits : Silex
76719-017	Indice recensé en archive(s) - non visible sur le terrain	Non reporté	Carrière à ciel ouvert	1876-1880 - CO / Entretien RD n°20 / Matériaux extraits : Silex / Doute sur la référence "C683"
76719-018	Indice issu des archives - sans localisation précise (parcelle "napoléonienne")	Parcelle	Carrière à ciel ouvert	1876-1880 - CO / Entretien RD n°20 / Matériaux extraits : Silex / Parcelle en bois-taillis

Indice	Légende	Type de Report	Origine Probable	Documents
76719-018	Indice issu des archives - sans localisation précise (parcelle "napoléonienne")	Parcelle	Carrière à ciel ouvert	1871-1875 - CO / Entretien RD n°20 / Matériaux extraits : Silex-Marne / Parcelle en bois-taillis
76719-019	Indice recensé en archive(s) - non visible sur le terrain	Non reporté	Carrière à ciel ouvert	
76719-020	Indice recensé en archive(s) - non visible sur le terrain	Parcelle	Carrière à ciel ouvert	
76719-021		Non localisable	Carrière à ciel ouvert	Propriété Dargent - Carrière dangereuse en raison de hauteurs importantes / Matériaux extraits : Sable-Cailoux
76719-022		Non localisable	Carrière à ciel ouvert	Sablonnière CO
76719-023	Indice recensé en archive(s) - non visible sur le terrain	Point	Puits à eau	Prof 8.5 m - Pierre / Saint-Ouen / Matériaux extraits : / Type de report :Point / X Lambert : 470107 - Y Lambert : 2527937 - Z : 63
76719-024	Indice recensé en archive(s) - non visible sur le terrain	Point	Puits à eau	Prof 8.9 m - Pierre / La Chapelle des Moines / Type de report :Point / X Lambert : 470057 - Y Lambert : 2528137 - Z : 64
76719-025	Indice recensé en archive(s) - non visible sur le terrain	Point	Puits à eau	Prof 2.7 m - Pierre / Saint-Ouen / Type de report :Point / X Lambert : 469696 - Y Lambert : 2528607 - Z : 59
76719-026	Indice recensé en archive(s) - non visible sur le terrain	Point	Puits à eau	Prof 2.55 m / Saint-Ouen / Type de report :Point / X Lambert : 469646 - Y Lambert : 2528517 - Z : 59
76719-027	Indice recensé en archive(s) - non visible sur le terrain	Point	Puits à eau	Prof 3.85 m - Pierre / Saint-Ouen / Type de report :Point / X Lambert : 469686 - Y Lambert : 2528467 - Z : 59
76719-028	Indice recensé en archive(s) - non visible sur le terrain	Point	Puits à eau	Prof 3 m - Pierre / Saint-Ouen / Type de report :Point / X Lambert : 469616 - Y Lambert : 2528437 - Z : 59
76719-029	Indice recensé en archive(s) - non visible sur le terrain	Point	Puits à eau	Prof 2.5 m - Pierre / Saint-Ouen / Type de report :Point / X Lambert : 469526 - Y Lambert : 2528407 - Z : 57
76719-030	Indice recensé en archive(s) - non visible sur le terrain	Point	Puits à eau	Prof 2.6 m - Pierre / Route du Vivier / Type de report :Point / X Lambert : 469416 - Y Lambert : 2528287 - Z : 57
76719-031	Indice recensé en archive(s) - non visible sur le terrain	Point	Puits à eau	Prof 2.45 m - Pierre / Saint-Ouen / Type de report :Point / X Lambert : 469416 - Y Lambert : 2528447 - Z : 57
76719-032	Indice recensé en archive(s) - non visible sur le terrain	Point	Puits à eau	Pierre / Saint-Ouen / Type de report :Point / X Lambert : 469275 - Y Lambert : 2528517 - Z : 57
76719-033	Indice recensé en archive(s) - non visible sur le terrain	Point	Puits à eau	Prof 1.75 m - Pierre / Type de report :Point / X Lambert : 469105 - Y Lambert : 2528727 - Z : 60

Indice	Légende	Type de Report	Origine Probable	Documents
76719-034	Indice recensé en archive(s) - visible sur le terrain	Point	Puits à eau	Prof 2.2 m - Pierre / Abbaye / Type de report :Point / X Lambert : 468592 - Y Lambert : 2529095 - Z : 52
76719-035	-	Non localisable	Puits à eau	Prof 10.1 m - Pierre / Roux Mesnil / Type de report :Point / X Lambert : 468043 - Y Lambert : 2529437 - Z : 65
76719-036	Indice recensé en archive(s) - non visible sur le terrain	Point	Puits à eau	Prof 4.3 m - Pierre / Bellevue / Type de report :Point / X Lambert : 468023 - Y Lambert : 2529537 - Z : 60
76719-037	Indice recensé en archive(s) - non visible sur le terrain	Point	Indéterminé	Terrain communal : affaissement en 2 points / Le Bec au Cauchois
76719-038	Indice recensé en archive(s) - visible sur le terrain	Point	Carrière souterraine	Trou profondeur 25 m environ
76719-039	-	Point	Leurre	Effondrement
76719-040	Indice recensé en archive(s) - visible sur le terrain	Point	Carrière à ciel ouvert	Carrière à ciel ouvert figurée
76719-041	Indice recensé en archive(s) - visible sur le terrain	Point	Carrière à ciel ouvert	Carrière à ciel ouvert figurée
76719-042	Indice recensé en archive(s) - visible sur le terrain	Point	Carrière à ciel ouvert	Carrière à ciel ouvert figurée
76719-043	Indice recensé en archive(s) - visible sur le terrain	Point	Carrière à ciel ouvert	Carrière à ciel ouvert figurée
76719-044	Indice recensé en archive(s) - visible sur le terrain	Point	Carrière à ciel ouvert	Carrière à ciel ouvert figurée
76719-045	Indice levé	Point	Carrière souterraine	
76719-046	Exploitation à ciel ouvert	Point	Carrière à ciel ouvert	
76719-047	Exploitation à ciel ouvert	Point	Carrière à ciel ouvert	
76719-048	Indice recensé en archive(s) - visible sur le terrain	Point	Chablis	
76719-049	Indice recensé en archive(s) - visible sur le terrain	Point	Indéterminé	
76719-050	Indice mentionné lors de l'enquête orale - non visible sur le terrain	Point	Indéterminé	
76719-051	Indice mentionné lors de l'enquête orale - visible sur le terrain	Point	Indéterminé	

Indice	Légende	Type de Report	Origine Probable	Documents
76719-052	Indice levé	Point	Indéterminé	Etude géotechnique : fait état (page 13) de "La présence de dépressions locales circulaires et évolutives (régulièrement comblées) dans un rayon de 200 m à l'amont du site de la STEP" (Cf. rapprochement avec les indices 50) + "Témoignage d'un riverain ind
76719-052	Indice levé	Point	Indéterminé	Travaux de reconnaissance sur indice - Enquête de voisinage (M. Benard, M. Taffin, M. et Mme Corevits) - Info commune : emplacement frêne arraché par tempête dans les années 90 - Info complémentaire : le père de M. Benard lui aurait fait part de la présen
76719-053	-	Non reporté	Abri de guerre	
76719-054	Indice mentionné lors de l'enquête orale - visible sur le terrain	Point	Ancienne mare ?	
76719-055	Indice photographique (photo aérienne)	Point	Indéterminé	
76719-056	Indice levé	Point	Leurre	
76719-057	Indice photographique (photo aérienne)	Point	Carrière à ciel ouvert	
76719-058	Indice photographique (photo aérienne)	Point	Carrière à ciel ouvert	
76719-059	Indice photographique (photo aérienne)	Point	Carrière à ciel ouvert	
76719-060	Indice levé	Point	Indéterminé	
76719-061	Indice photographique (photo aérienne)	Point	Carrière à ciel ouvert	
76719-062	Indice photographique (photo aérienne)	Point	Carrière à ciel ouvert	
76719-063	Indice photographique (photo aérienne)	Point	Indéterminé	
76719-064	Indice recensé en archive(s) - visible sur le terrain	Point	Carrière à ciel ouvert	Dépression figurée sur carte topographique
76719-065	Indice photographique (photo aérienne)	Point	Indéterminé	
76719-066	Indice photographique (photo aérienne)	Point	Carrière à ciel ouvert	
76719-067	Indice photographique (photo aérienne)	Point	Carrière à ciel ouvert	
76719-068	Indice photographique (photo aérienne)	Aire limitée	Carrière à ciel ouvert	
76719-069	Indice photographique (photo aérienne)	Aire limitée	Carrière à ciel ouvert	
76719-070	Indice photographique (photo aérienne)	Aire limitée	Carrière à ciel ouvert	
76719-071	Indice photographique (photo aérienne)	Aire limitée	Carrière à ciel ouvert	
76719-072	Indice photographique (photo aérienne)	Aire limitée	Carrière à ciel ouvert	

Indice	Légende	Type de Report	Origine Probable	Documents
76719-073	Indice photographique (photo aérienne)	Aire limitée	Carrière à ciel ouvert	
76719-074	Indice observé sur le terrain	Point	Carrière à ciel ouvert	
76719-075	Indice observé sur le terrain	Point	Indéterminé	
76719-076	Indice observé sur le terrain	Point	Carrière à ciel ouvert	
76719-077	Indice observé sur le terrain	Point	Carrière à ciel ouvert	
76719-078	Indice observé sur le terrain	Point	Puits à eau	
76719-079	Indice photographique (photo aérienne)	Point	Indéterminé	
76719-080	-	Non reporté	Carrière souterraine	
76719-081	-	Non reporté	Indéterminé	
76719-082	Indice mentionné lors de l'enquête orale - visible sur le terrain	Point	Puits à eau ou Puisard (?)	
76719-083	Indice mentionné lors de l'enquête orale - non visible sur le terrain	Aire limitée	Indéterminé	